



# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1a , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1b , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens  
energiprestanda har lämnats.


# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1c , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1d , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1e , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1f , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1g , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens  
energiprestanda har lämnats.

# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1h , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1i , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1j , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1k , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 11 , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1m , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.


# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 1n , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.

# Husets energianvändning



Energideklaration för Skolgatan 10 , Hunnebostrand.

- Detta hus använder 112 kWh/m<sup>2</sup> och år, varav el 112 kWh/m<sup>2</sup>.  
Liknande hus 124 – 165 kWh/m<sup>2</sup> och år, nya hus 55 kWh/m<sup>2</sup>.  
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.  
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.  
Se även: [www.boverket.se/energideklaration](http://www.boverket.se/energideklaration)  
Energideklaration utförd 2011-04-12 av:  
Ove Essung , Ramböll Sverige AB  
Åtgärdsförslag som förbättrar byggnadens energiprestanda har lämnats.