


Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 1a , Kungshamn.

■ Detta hus använder 47 kWh/m² och år, varav el 47 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-03-23 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB


Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 1b , Kungshamn.

- 🏠 Detta hus använder 47 kWh/m² och år, varav el 47 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-23 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB


Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 1c , Kungshamn.

- 🏠 Detta hus använder 47 kWh/m² och år, varav el 47 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-23 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 1d , Kungshamn.

🏠 Detta hus använder 47 kWh/m² och år, varav el 47 kWh/m².

Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².

Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.


Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.

Se även: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utförd 2011-03-23 av:

Ove Essung , Ramböll Sverige AB


Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 1e , Kungshamn.

- 🏠 Detta hus använder 47 kWh/m² och år, varav el 47 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-23 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB

Husets energianvändning



Energideklaration för Violstigen 1f , Kungshamn.

- 🏠 Detta hus använder 47 kWh/m² och år, varav el 47 kWh/m².
Liknande hus 59 – 73 kWh/m² och år, nya hus 55 kWh/m².
Radonmätning är inte utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd.
Detaljinformation finns hos fastighetsförvaltaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2011-03-23 av:
Ove Essung , Ramböll Sverige AB